



USB 连接不了设备 如何安装驱动


- 一、
 - 1.复制 zkc dc.inf 到 C:\WINDOWS\inf 目录下（如果没 inf 文件夹，就显示隐藏文件，步骤点这里 [方法/步骤](#)
 - 2.复制 usbser.sys 到 C:\WINDOWS\system32\drivers 目录下
- 二、 然后打开设备管理器（右键-我的电脑-设备管理器（或管理）），



看这里有没黄色的叹号或问号，如果有就右键卸载




然后右键扫描硬件驱动




扫描后电脑会发现新硬件并安装,安装好叹号问号就变正常了 再试下连接设备

方法/步骤


1. 首先打开资源管理器,即双击我的电脑打开。如图所示,某驱动盘里的文件全部显示在这里,但是在这个盘里隐藏了很多的文件,如果我们不设置,它们将不显示。




2. 点击工具，然后选择最下方的文件夹选项。




3. 在文件夹选项中，点击上方的查看标签栏。




4. 在查看标签栏中，向下拉动进度条，找到图中箭头所指的位置，即隐藏文件选项。前面有一个对勾，我们需要取消这个对勾。



5. 当取消对勾的时候会跳出一个警告提示，不用管它，直接点击是按钮。



6. 取消选定之后还不行，还要选定下面的那个选项，即显示已隐藏的文件。只有这样才能显示出来。最后点击确定退出。



7. 如图，当我们把一切都设置完毕，再回到刚才打开的那个驱动器，会发现多了很多文件和文件夹，这些就是被系统隐藏的文件。显示出来后也是比较模糊的图标。

